



OSIEDLE STAROSTY KOSA

SEKRETARIAT PREZYDENTA

DATA 22. 11. 2021

DEKRETACJA P2B + MD
SECRETARZ
DIREKTOR M. Szlachetka

PODPIS G

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 22. 11. 2021

NR REJ. Mdok

ILOŚĆ ZAŁ. 3

PODPIS P. Smysk

Ostrołęka, dnia 22 listopada 2021 r.

Sz. P.

Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęki

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszybszą wymianę, bądź zabezpieczenie latarni stojącej wzdłuż ulicy Piłsudskiego, obok budynku „starego basenu”. Wspomniana latarnia posiada dziury spowodowane korozją, które bez wątpienia mogą wpłynąć na stabilność słupa, a co za tym idzie stanowi zagrożenie dla przechodniów (zdjęcia skorodowanej latarni w załączniku nr 1). Z troski o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Ostrołęki, proszę również o wykonanie przeglądu wszystkich latarni stojących przy ulicy Piłsudskiego.

Kieruję również do Pana Prezydenta propozycję wyznaczenia nowych oznakowań poziomych i pionowych na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Hallera, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ruch kołowy w tej okolicy. Pomysł zakłada wyodrębnienie pasów do skrętu w prawo i w lewo w ulicy Piłsudskiego, które uporządkowałyby wykonywanie manewrów skrętu z w ulicę Hallera (rysunek pomocniczy w załączniku nr 2). Kolejne nowe oznakowanie na ww. skrzyżowaniu to tzw. pas rozpędowy, który pozwoliłby upłynnić jazdę kierowców, którzy kierują się z ulicy Hallera (skręcając w lewo) w ulicę Piłsudskiego (rysunek pomocniczy w załączniku nr 3). Warto byłoby też zastanowić się nad utworzeniem oddzielnego pasa do skrętu w lewo z ulicy Hallera w ulicę Piłsudskiego, podobnie jak zostało to zrobione w tym roku na ulicy Goworowskiej. Wymienione pomysły przekazuję Panu i odpowiednim wydziałom do przeanalizowania. Liczę na ich pozytywną ocenę.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Osiedla

Starosty Kosa

B. Śnieciński
Bartosz Śnieciński

Załącznik nr 1



Załącznik nr 2



Załącznik nr 3

