



Rozmieszczenie reperów wysokościowych

Skala 1:500



Uwaga:

Repery należy montować w osiach podparć i w środkach rozpiętości przęseł
Repery na ustroju nośnym należy montować w gzymsie
Repery na podporach należy montować ok 40cm nad powierzchnię gruntu
Repery należy zaizstawić z obu stron mostu

info	zespół projektowy	nazwa rysunku	inwestycja	wykonawca	inwestor
skala	1:500, 1:5	tytuł	zadanie	adres	adres
data	03.2017	projektant	zawartość	data	data
wersja	A	branża	data	data	data
numer rysunku	8.3	branża	data	data	data