

Nr 4

96,20

Stan I _D (I _L)	Profil słupkowy	Głęb. (m)	Opis litologiczny
szg 0,6	NN[H(Po)]	0,12	Nasyp niekontrolowany: humusowa pospółka, szara
szg 0,4	NN[H(Pd)]	0,5	Nasyp niekontrolowany: humusowy piasek drobny, szara
		0,8	


▽ 2,15
94,05

zg 0,7

Pd

Piasek drobny, żółta

4,0



Plan otworów do opinii geotechnicznej
 dla projektowanej drogi i kanalizacji deszczowej
 Głębokość otworów 4,0m

- - otwór w asfalcie
- - otwór w terenie zielonym