

- 4 -

## 2. Opis techniczny

### 2.1. Dane ogólne

Budynek internatu składa się z trzech części:

- środkowej -socjalnej o wymiarach zewnętrznych  $17,8 \times 17,0$  m i powtarzalnych dwóch mieszkalnych skrzydeł bocznych o wymiarach  $24,7 \times 10,5$  m.  
Kubatura budynku wynosi około  $9.500$  m<sup>3</sup>  
Budynek cały jest podpiwniony i ma trzy kondygnacje nadziemne /parter, piętro i poddasze użytkowe/.  
Poszczególne części bryły budynku wzniesione były w różnych okresach czasu.  
Skrzydła budynku zostały wybudowane w czasie okupacji niemieckiej w latach 1940-1942 r. jako dwa mieszkalne budynki wznoszące w odległości  $17,8$  m jeden od drugiego. Część środkową - socjalną wypełniającą bryłę budynku, i łączącą w jedną całość skrzydła, wzniesione w latach 1949-1952.  
W części tej poziom pesadzki piwnic i parteru leży  $\approx 50$  cm niżej od poziomu odpowiadających pesadzek przylegających do niej skrzydeł zewnętrznych budynku.  
W podziemiu części środkowej lokalizowana jest piwnica na ziemniaki i produkty spożywcze, na parterze sala jadalna z zaplesem kuchennym. Na piętrze świetlica z pomieszczeniami socjalno-usługowymi.  
Skrzydła boczne przeznaczone są na pokój internatu łącznie z poddaszem.

### 2.2. Konstrukcja skrzydeł bocznych

Ławy fundamentowe ściany środkowej konstrukcyjnej są betonowe, natomiast pod ścianami zewnętrznymi murewane z cegły pełnej ceramicznej na zapr. cem.wap.  
Ściany zewnętrzne grubości 41 cm /1,5 cegły/ w piwnicy parterze i I piętrze są murewane z cegły pełnej ceramicznej na zapr. cem.wap.

Ściany wewnętrzne podłużne konstrukcyjne są też grub. 41 cm murewane z cegły pełnej ceramicznej na zapr. cementowo-wap.

Stropy nad piwnicami są gęstożebrowe typu Akermanna.

Stropy między piętrowe są częściowo drewniane częściowo typu Kleina na belkach stalowych.

Stropy poddasza drewniane.

Schody są drewniane - paliwickie.

Dach jest konstrukcją mającą drewnianej o więzarnach rzeźbowych, przykryty dachówką karpiówką podwójną i częściowo osówką. Wysokość konstrukcji dachu w środku budynku wynosi 6,5 m.

#### 2.3. Konstrukcja części środkowej

Ławy fundamentowe pod ścianami wewnętrznymi konstrukcyjnymi są betonowe, pod ścianami wewnętrznymi murewane z cegły pełnej ceramicznej.

Ściany zewnętrzne piwnic, parteru i piętra są murewane grubości 55 cm /2 cegły/ z cegły pełnej ceramicznej na zapr. cementowo-wap.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne są też murewane grub. 41 cm /1,5 cegły/ na zaprawie cementowo-wap.

Stropy nad piwnicą są gęstożebrowe typu Akermanna zas nad parterem typu Kleina na belkach stalowych.

Strop nad poddaszem użytkowym jest drewniany ocieplony śķilepym pułapem z polerą i podsufitką otynkowaną na matach trzcinowych.

Konstrukcja dachu jest drewniana- płatwicowa- kleszczowa pokryta dachówką karpiówką podwójną.

Schody są żelbetowe trójbiegowe.

Budynek jest wyposażony w instalacje wod.-kan.

elektryczną oświetleniową i zikową, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Wody opadowe odprowadzane są z dachu rynnami i rurami spustowymi - powierzchniowe.















SZKIC ROZMIESZCZENIA ODKRYWEK FUNDAMENTÓW

I



ZCZENIA ODKRYWEK FUNDAMENTÓW 1:100



PRZEKROJE PIONOWE 1:100

